

# Jyvä-s-golf kentän PTS- suunnitelma

Laatijat: Timo Ristikivi, Peetu Kaskari, Tapani Gadd, Heikki Kosonen ja  
Ilkka Mattila


## Väylä 1 alku

- Vasemman puolen metsän ja soraosan välinen alue tulisi saattaa koneella leikattavaan kuntoon. Toimenpide nopeuttaa oleellisesti "telineistä lähtöä" ja täten myös nopeuttaa peliä
- Onko ojalle tarvetta. Voisiko rummuttaa kokonaan?
- Salaojituksen parantaminen alkaen parkkipaikan alapuolelta
- 1. ojan siistiminen ja tien leventäminen



# Väylä 1 loppu

- Havainnekuvaan merkattu vain 150m kohdalta alue, joka todella märkä. Oikeastaan väylän koko vasen laita vaatisi paremman kuivatuksen ja täten väylää voisi myös leventää tähän suuntaan
- Griinin muotoitu on parhaasta päästä alkuperäisten osalta, mutta valuva vesi jää seisomaan griinille. Pintavesien ohjausta tulisi korjata sekä parantaa kaivotusta
- 2. ojan täyttäminen ja salaojituksen lisääminen
- 230 – 150 metrin kohdalle vasempaan laitaan yläpuolelle oja
- Kummun lisääminen oikeaan laitaan
- Viheriön etureunan vesien ohjauksen parantaminen, kummun muotoilu





## Väylä 2

- Havainnekuvaan merkittyjen puiden tarpeellisuutta mietittävä



## Väylä 3

- Keltaisen ja valkoisen tee-boxi on pieni eikä kestä kesän rasituksia. Tilaa laajentaa on kohtuullisesti
- Väylän molemmilta puolilta puiden harvennusta jotta raffien tuuheutta ja pelattavuutta saadaan parannettua
- Väylän oikean laidan ”niemen” harvennus peliturvallisuuden parantamiseksi
- Griinillä ei varsinaista korjaustarvetta, mutta ympäristön muotoiluun, esteiden sijantiin ja ennen kaikkea kuivatukseen kiinnitettävä huomiota
- Vesiastian kunnostus (suihkulähde?)



# Väylä 4

- Tee-boxin kuivatus
- Lammen reunassa olevan märän alueen kuivatus
- Väylän oikealla laidan levennys ja hoidettavuus koneella
- 3. ja 4. väylän välissä olevan metsikön harvennus ja parempi nurmetus
- Viheriön vasemman puolen tiealueen muuttaminen karheikoksi.





## Väylä 5

- Tee-boxi pieni eikä kestä kesä kulutusta. Laajennukselle ei suoraan tilaa. -> pieni laajennus sininen laatikko
- Griinin vasemman puolen nurmipeitteen parannus ja kuivatus -> kaivon lisääminen
- Griinin muotoilu ottamaan palloja paremmin vastaan kevyellä muotoilulla sekä pintavesien ohjauksen korjaus



# Väylä 6

- Tien ja väylän välisen ”liejun” korjaus
- Vesiesteen reunan maisemointi ja hoidettavuuden parannus
- Väylän vasemman laidan väylän ja tien välisen kaistaleen muuttaminen koneella hoidettavaksi
- Väylän oikean laidan harvennus ja pohjan korjaus koneella hoidettavaksi
- Griinin ja sen ympäristön peruskorjaus
- Väylän ja tien yhtymäkohtia voisi parantaa
- Toimenpiteitä viheriöremontin yhteydessä





# Väylä 7

- Kaivon ympäryksen vesien ohjauksen korjaus
- Vesiesteen siistiminen



# Väylä 8

- Sillan korjaus
- Vesiesteen ja väylän välisen osan kuivatus ja muotoilu koneella hoidettavaksi
- Väylän oikean laidan korotus, koivulinjan poisto ja griinin viereisen alueen kuivatus ja muotoilu koneella hoidettavaksi
- Oikean laidan korottaminen useammassa osassa
- Viheriön viereisen hiekkaesteen siirto/pienennys tai uudelleen sijoittaminen väyläesteeksi, 90-100 paalun kohdalle (oikea laita)





## Väylä 9

- Kestääkö punainen tee kesän kulutuksen vai onko laajennettava?
- Avauksesta väylän oikean laidan kasvatus niityksi ja outin siirto lähemmäs väylää näköetäisyydelle
- Avauksesta vasemman laidan harvennus peliturvallisuuden parantamiseksi
- Griinin uudelleen muotoilu ja sekä vesiesteiden visuaalisuuden parantaminen
- Väliosan tien lisääminen





# Harjoitusalue

- Puttviherion uudelleen muotoilu
- Chippigriinin ojan täyttö ja väylämittaisen alueen kasvatus -> hoidon helpottaminen
- Vanhan ykkösen yhdistäminen harjoittelualueeseen



# Range

- Kohteiden ja niiden alastuloalueiden parannus/uudelleen rakentaminen. Keinonurmiviheriot? Malli saaregolf tai Pickala
- Verkkojen kunnostus/uusiminen. Takaverkon korotus



# Tiet

- Teiden korjaaminen

- 3 väylä mäeltä viheriölle
- 4 väylä
- 9 kulman reitti





# Priorisointi

Jaetaan kohteet kolmeen ryhmään:

- välttämättömät
- kiireelliset
- tarpeelliset

Välttämättömät toimet 2024:

Takaverkko rangelle

Väylän 8. silta

Kiireelliset:

Kuivatus 1. ja 9.

Väylän 9. Viheriö

Rangen target spottien lisäys

Väylän 8. hiekkaesteen muotoilu ja vesien ohjaus väylällä

Tarpeelliset:

Väylän 8. laajennus ja oikean laidan muotoilu

Lampien siistiminen

Väyliä 5. ja 6. Viheriö

Tiestön parantaminen

## Kehityksaiheet

- 3. viheriön ympäristö
- Mailojen pesupisteen parannus
- Klubitalon ympäristö kehittäminen

## Hankinta

- Raffikoneen (kuppikone) hankinta
- Kastelujärjestelmän pumppu